

OFÍCIO n.º 344/2022/PRE

João Pessoa, 17 de junho de 2022.

À Sua Senhoria, o Senhor
VEREADOR CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
Câmara Municipal de João Pessoa
João Pessoa – PB

Assunto: Requerimento Nº 90/2022.

Senhor Vereador,

1. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e em atenção ao requerimento Nº 090/2022, solicitando que seja viabilizado o reestabelecimento do abastecimento de água no Bairro da Torre, cuja população sente-se prejudicada com a constante falta de água, e quando a água retorna as casas, encontra-se inadequada para o uso em decorrência do barro a qual ela apresenta, logo, pedimos uma explicação plausível para este acontecimento, e resolutividade do reestabelecimento em sua plenitude do abastecimento de água, temos a informar;
2. Com relação as constantes falta de água no bairro em questão, certamente é devido as paradas totais do abastecimento do reservatório elevado R-06 (Torre), para possibilitar a retirada de vazamentos na rede de distribuição abastecida por esta unidade operacional.
3. Este fato deve-se a ausência de registros de manobras que possibilitem o isolamento de trechos de rede para que se possa executar os serviços de retirada dos vazamentos.
4. Recentemente técnicos da Regional do Litoral estiveram reunidos e planejaram ações para que sejam reinstalados registros em lugares estratégicos, para que seja possibilitado o fechamento dos mesmos e isolamentos de setores afetados com vazamentos, sem que seja necessário parar a distribuição de água de toda esta unidade operacional.
5. Nesta primeira reunião foram definidos os pontos estratégicos da área de influência do R-06, que deveriam ser sondados quanto a existência de registros e a situação dos mesmos, caso necessitem de manutenção serão executadas e caso não existam serão providenciadas a instalação de novos registros. Também ficou definido colocar registros novos nas principais saídas da distribuição dos dois reservatórios elevados do R-06.

6. Com relação aos problemas referentes à qualidade da água que ocorrem após interrupções do abastecimento, para execução dos serviços de retiradas de vazamentos, podemos concluir que a tubulação, por ser subterrânea, pode receber contribuições de impurezas ao longo do processo de manutenção corretiva da rede, entretanto, é importante frisar que este é um problema pontual. Nas condições normais de operação, ou seja, na maior parte do tempo, a rede fornece água de boa qualidade, atendendo aos parâmetros de potabilidade exigidos pela legislação em vigor, conforme resultados obtidos em nosso monitoramento para controle de qualidade da água distribuída.

7. Por fim, esclarecemos que atualmente o sistema de abastecimento de água do bairro em questão está operando normalmente com atendimento contínuo. Eventualmente, podem ocorrer interrupções no abastecimento para retirada de vazamentos na rede de distribuição.

8. Desde já, continuamos à disposição no sentido de atender as demandas visando a melhora de vida dos paraibanos, ao tempo em que renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



JORGE GURGEL DE SOUZA
Diretor Presidente em Substituição